## 汚染の概要及び対応等

板倉区稲増地内の事業場において、事業者が自主的に実施した土壌汚染状況調査(土壌溶出量調査)の結果、有害物質であるほう素を検出したとの報告がありました。

### 1 調査の概要

事業所敷地内の土壌4箇所を分析し、内2箇所で土壌溶出量基準を超過するほう素を検出。

・ほう素濃度 2.4mg/ポル及び 1.1mg/ポル ほう素及びその化合物の土壌溶出量基準 = 1mg/ポル

### 2 対応について

- ・検出箇所は事業場の敷地内であり、一般の人が立ち入ることができない場所であることを確認して います。
- ・周辺の飲用井戸の設置は確認できませんでした。
- ・今後、速やかに周辺の井戸の地下水調査を行い、汚染の有無や汚染の広がりを把握します。

# (参考) ほう素について

## 健康への影響

高濃度のほう素の摂取によって嘔吐、腹痛、下痢及び吐き気等が生ずる。

### 用途

ガラス原料や陶磁器の上薬等のほか、医薬品、めっき溶剤、防腐剤・殺虫剤としての用途がある。 自然界においては、海水に 4.5mg/トル程度含まれる。