

汚染の概要及び市等の対応

西城町 2 丁目地内のベンゼンによる土壌・地下水汚染に伴い市が実施した周辺地下水調査で、汚染は確認されませんでした。

6 月 2 1 日に情報提供した西城町 2 丁目地内のベンゼンによる土壌・地下水汚染について、市では 6 月 2 2 日、2 5 日に周辺の地下水を調査しました。

[調査内容及び結果]

基準値を超過するベンゼンが検出された事業所に近接する 6 井戸及び半径 1km 以内の範囲で飲用実態のある 3 井戸について、調査を実施した。

調査を実施した全ての井戸で、ベンゼンは確認されなかった。

(検出下限値 0.001mg/リットル、環境基準値 0.01mg/リットル)