

汚染の概要及び対応等

- 下源入のベンゼンによる土壌及び地下水汚染が判明した土地周辺で行った地下水調査でベンゼンは検出されませんでした。

11月29日に公表した下源入地内の土壌及び地下水からベンゼンが検出されたことについて、市では周辺5地点の消雪用井戸で地下水の調査を実施しました。

その結果、すべての地点でベンゼンは検出されませんでした。

【調査結果の概要】

- 1 調査地点：周辺の消雪用井戸5地点
- 2 試料採取日：平成24年11月30日
- 3 調査項目：ベンゼン
- 4 調査結果

[単位：mg/リットル]

調査物質	調査結果	検出下限値	地下水環境基準値
ベンゼン	検出されず	0.001	0.01